

**Superintendência de Operação - SOO**

Fone (81) 3229.4100 - Fax (81) 3229.4058

**FAC - SÍMILE**

Número FAX-SOO-012/2017	Data 22/11/2017	Nº Folha 01/01	Telefax (81) 3229.4100
----------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO	
Empresa FAX CIRCULAR	País BRASIL
Órgão / Área	Telefax (0 )
Nome	

**Assunto:** Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba – Início do Período Úmido 2017/2018 - Ações Preventivas

Durante o último período chuvoso ocorreram vazões que permitiram o completo enchimento do Reservatório de Boa Esperança, ou seja 100% do V.U.. Considerando o processo de otimização energética, que envolve as diversas regiões do país, sob a coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, o referido reservatório encontra-se, na data de 19/11/2017, na seguinte situação: Volume Útil de 35,5%, Afluência de 300 m<sup>3</sup>/s, Defluência total de 265 m<sup>3</sup>/s.

A prática de defluências mais elevadas, durante o período úmido, caracteriza-se como procedimento normal e costuma ocorrer em função da pluviometria registrada na região e do nível de armazenamento do reservatório.

Vale destacar o procedimento adotado pela CHESF de apenas praticar aumento dos valores de descargas de modo gradual, de acordo com as regras operativas pré-estabelecidas, precedido de aviso com a possível antecedência para a adoção das providências cabíveis pelas entidades atuantes na região, visando minimizar seus impactos sobre a população que adentra na calha do rio, seja na zona rural, com culturas de vazante, seja nas cidades, com barracas, bares, casebres e até mesmo construções mais elaboradas.

Por fim, em caráter preventivo e com o objetivo de mitigar possíveis impactos da elevação de vazões, caso venha a ser necessária, durante o período úmido que ora se inicia, ressaltamos a importância e necessidade da adoção de medidas por parte das entidades envolvidas, em cumprimento ao seu papel institucional, inclusive com relação à conscientização da população de que o controle de cheias exercido pelo reservatório é limitado, devendo, portanto, ser fortemente evitada a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação.

Atenciosamente,

**TONY ULYSSES RODRIGUES DE MATOS FIRMINO**  
Superintendente de Operação